

## Skötselplan för Ljungabolet 1:10 2024/25



### Inledning

Fastigheten Ljungabolet 1:10 omfattar 12 hektar skog och mark intill Västersjöns södra strand och ägs av Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening. Medlemmarna i föreningen använder området framför allt för rekreation och friluftsliv.

Styrelsen för föreningen förvaltar området och tar årligen fram en skötselplan för skogen och marken. När planen arbetas fram utgör skogsvårdsplanen ett viktigt underlag. Efter beslut på årsmötet arbetar sedan styrelsen efter skötselplanen under sitt verksamhetsår.

## Översiktskarta




Bild 1. Översiktskarta

## Skötselplan 2024

### Planerat Vägarbete 2024

Väg	Besiktning	Åtgärd	Tidpunkt
Ljungabolsvägen (Från anslagstavlan och ner till Sjön)	Asfalterad Väg a. Vägbanan är spårig, sprucken. b. Fartguppet börjar bli dåligt c. Stenar frusit upp genom asfalten.	Vägbanan behöva åtgärdas.	2024
Herrgårdsvägen	Asfalterad Väg a. Gott skick b. Grävning/Släntning av Vägkanter mot Stenmuren.	Grävning/Släntning av Vägkanter.	2024 - 2025
Blåbärsstigen	a. Potthål vid övergång mellan asfalt och grus b. Rännilar i backen ner mot vändplatsen	Nytt Slitlager/Grusning. Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	2024
Tuvstigen	a. Relativt hyfsad med mindre rännilar i backen ner mot vändplatsen	Nytt Slitlager/Grusning. Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	2024
Björnbärsstigen	a. Relativt hyfsad status	Nytt Slitlager/Grusning. Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	2024
Tjäderstigen	a. Relativt hyfsad status	Nytt Slitlager/Grusning. Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	2024
Orrstigen	a. Relativt hyfsad med mindre rännilar i backen ner mot vändplatsen	Nytt Slitlager/Grusning. Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	2024
Hjortstigen	a. Mycket dåligt skick från övergången från asfalt till grus cirka 8 meter in med djupa vattenfyllda potthål.	Nytt Slitlager/Grusning. Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	2024
Harstigen	Asfalterad Väg a. Gott skick		
Smultronstigen	a. Konstateras alltid vara i gott skick.	Nytt Slitlager/Grusning. Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen	2024
Vallmostigen	Asfalterad Väg a. Den nyasfalterade biten i gott skick. b- . Nedre biten mot vändplan har sprickor som behöver åtgärdas.	Fylla i sprickorna på den nedra delen.	2024

Väg	Besiktning	Åtgärd	Tidpunkt
Rosas Stig	a. Vändplatsen är ofta full med vattenpölar. b. Mindre gropar i vägbanan	Nytt Slitlager/Grusning. Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	2024
Infartsvägarna		Buskröjning	Augusti
Infartsvägarna		Klippning Vägrenar	Juni Augusti
Fylla på grus i Depåer		Grus	2024
Asfalterade Vägar		Sopning	Maj 2024
Vintervägar		Plogning och Sandning	2024 - 2025

### Planerat Markarbete 2024

Mark	Besiktning	Åtgärd	Tidpunkt
3, 4, 5, 6, 7		Gräsklippning – ängen vid sjön och gräskanter längs vägar och stigar.	Vid behov
9		Slagning av ängen och stigar (Orrstigen)	Juli + Sept
1,,,,, 11		Stigar, spångar – underhåll och förbättringar.	Maj - Aug
7		Utveckla ytan mellan eldningsplatsen och Vallmostigens vändplats.	2024 - 2025
		Sand till Stranden (Lastbil)	April

**Planerat Skogsarbete 2024**

Mark	Besiktning	Åtgärd	Tidpunkt
1	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Anton: Gallra ungsly på Föryngringsyta. (Markerade ytor). Beakta Länsstyrelsens riktlinjer om strandnära.	2024 April -->
1		Anton: Utgallring av Träd i gränsen till Henninggården Tas med Maskin från Hagen i Lindebolet	2024 -2025
2, 3, 4, 5	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Anton: Föryngringsyta, gallra fram Träd för tillväxtmed bevarad genomsikt. Beakta Länsstyrelsens riktlinjer om strandnära.	2024 April -->
7, 8	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Anton: Gallra Föryngringsyta. (Markerad yta)	2024 April -->
11	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Anton: Gallra Föryngringsyta. (Markerad yta)	2024 April -->
6, 7, 11		Röja parkslide och jättebalsamin (4 ggr)	2024 Maj, juni, juli, aug